

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG HỖ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1425/UBND-KTHT
V/v phối hợp xử lý, giải quyết
nội dung Báo Thái Nguyên phản ánh
về tuyến đường điện hạ thế
tại thị trấn Sông Cầu

Đồng Hỷ, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Công văn số 5067/UBND-KGVX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Báo Thái Nguyên về tuyến đường dây điện hạ thế tại thị trấn Sông Cầu huyện Đồng Hỷ.

Ngay sau khi nhận được Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Điện lực Đồng Hỷ và UBND thị trấn Sông Cầu tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin theo phản ánh của Báo Thái Nguyên, UBND huyện Đồng Hỷ báo cáo cụ thể như sau:

1. Về hiện trạng an toàn hạ tầng lưới điện

Qua các đợt tiếp xúc cử tri, UBND huyện Đồng Hỷ nhận được nhiều ý kiến phản ánh về sự mất an toàn lưới điện trên địa bàn các xã, thị trấn trong đó có thị trấn Sông Cầu. Ngày 08/9/2021, UBND huyện Đồng Hỷ đã có Văn bản số 1425/UBND-VP chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc huyện phối hợp với Điện lực Đồng Hỷ và UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát và khắc phục ngay tình trạng mất an toàn lưới điện trên địa bàn toàn huyện. Sau khi kiểm tra, rà soát, Điện lực Đồng Hỷ đã xây dựng phương án xử lý, khắc phục các vị trí, điểm cột, đường dây mất an toàn trên địa bàn toàn huyện.

2. Về nội dung phản ánh của Báo Thái Nguyên điện tử ngày 14/10/2021 về đường dây điện mất an toàn trên địa bàn thị trấn Sông Cầu, UBND huyện Đồng Hỷ là đúng thực tế, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với Điện lực Đồng Hỷ kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, kết quả giải quyết cụ thể:

- Tại khoảng cột từ 1.1 đến 1.10 lộ 1 và khoảng cột 2.2 đến 2.7 lộ 2 đường dây 0,4KV trạm biến áp Quang Sơn 3 (sử dụng dây cáp bọc vện xoắn), trong quá trình vận hành, đường dây đảm bảo an toàn, tuy nhiên qua thời gian có một số vị trí do nhân dân tự coi nói làm mái tôn nên đã chạm sát vào dây dẫn. Điện lực Đồng Hỷ đã thực hiện thay thế 02 vị trí cột và kéo lại dây các khoảng cột trên đảm bảo an toàn.

- Tại khoảng cột từ 1.5/1.4 đến 1.5/1.5 thuộc lộ 1 đường dây 0,4KV trạm biến áp Quang Sơn 3, khoảng cột này vượt hồ câu Quang Sơn. Điện lực Đồng Hỷ đã thực hiện kéo lại đường dây điện đảm bảo an toàn.


UBND huyện Đồng Hỷ báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên về kết quả xử lý khắc phục đường dây điện mất an toàn theo phản ánh của Báo Thái Nguyên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Báo Thái Nguyên;
- Công ty Điện lực Thái Nguyên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Điện lực Đồng Hỷ;
- Trung tâm VH-TT&TT huyện;
- UBND thị trấn Sông Cầu;
- Lưu: VT, KT&HT.



CHỦ TỊCH



Vũ Quang Dũng